

2021年广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井在用设备安全检测 检验报告

序号	委托单位	检测设备及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	钢丝绳 6×7+FC	GCSJY·GSS0001-2021 (G)	董嵇聪、潘潇潇	2021.2.4	合格	
2	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	钢丝绳 6×19S+FC	GCSJY·GSS0002-2021	董嵇聪、潘潇潇	2021.3.8	合格	
3	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	钢丝绳 6×7+FC	GCY·GSS0003-2021	董嵇聪、潘潇潇	2021.4.13	合格	
4	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	空气压缩机 110SKF-8J	GCY·KYJ0003-2021	张学霖、董嵇聪	2021.8.4	合格	
5	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	空气压缩机 AA6-132A-F-08	GCY·KYJ0004-2021	董嵇聪、张学霖	2021.8.4	合格	
6	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	水泵MD120-50×10(P)	GCY·PS0002-2021	薛斌、张学霖	2021.8.4	合格	
7	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	通风机 FBCDZ№ 16/2×75	GCY·TFJ0005-2021	张学霖、董嵇聪	2021.8.4	合格	
8	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	通风机 FBCDZ№ 16/2×75	GCY·TFJ0006-2021	张学霖、董嵇聪	2021.8.4	合格	
9	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	提升机JK-2×1.8P	GCY·TSJ0001-2021	张学霖、董嵇聪	2021.9.14	合格	
10	广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井	钢丝绳 6×19S+NF	GCSJY·GSS0011-2021	董嵇聪、潘潇潇	2021.11.01	合格	

现场照片



2021. 8. 4

