

评价报告名称	德保县液化石油气站安全现状评价
项目组长	翟翠云
现场勘察评价师	翟翠云、程贺
现场勘验时间	2019年7月24日
评价报告校审情况	
编制人	程贺
审核人	李志军
技术负责人	翟翠云
过程控制负责人	周亚丽
评价报告简述及提交时间	
项目简述	<p>德保县液化石油气站位于德保县城关镇兴安社区车安狮子街东巷18号，占地面积6700平方米。该站主要储存设备有100m³储罐1台、50m³储罐1台和5m³残液罐1台，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的规定，该站储罐总容积为150m³，单罐最大容积100m³，储配站等级为五级。我公司为德保县液化石油气站开展安全现状评价。</p>
报告提交时间	2019年11月4日
评价师现场勘察记录照片	
	