

## 2023年广西金丰泰矿业有限公司大新县下雷世田锰粉厂在用设备安全检测检验报告明细表

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	广西金丰泰矿业有限公司	离心泵MD200-50×4P	GCY·PS0004-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 15	合格	
2	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 YLFII132-8	GCY·KYJ0014-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
3	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 LGJ-20/8G-T	GCY·KYJ0015-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
4	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 LU132-8G NG	GCY·KYJ0016-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
5	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 KTL215-10	GCY·KYJ0017-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
6	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 KTL215-10	GCY·KYJ0018-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
7	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 BLF160-1011	GCY·KYJ0019-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
8	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 BLF160-1011	GCY·KYJ0020-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
9	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 BLF160-1011	GCY·KYJ0021-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
10	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 YLFII132-8	GCY·KYJ0022-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	

11	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 YLFII132-80	GCY • KYJ0023-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
12	广西金丰泰矿业有限公司	螺杆空气压缩 YLFII110-8	GCY • KYJ0024-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 14	合格	
13	广西金丰泰矿业有限公司	通风机 FKCDZ (DK40)	GCY • TFJ0005-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023. 3. 15	合格	

现场照片



检测员：张学霖、董嵇聪

2023. 3. 15