

## 2023年贵港市金地矿业有限责任公司在用设备安全检测检验报告

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	贵港市金地矿业有限责任公司	钢丝绳 6×19S+FC	GCY·GSS0039-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.10.12	合格	
2	贵港市金地矿业有限责任公司	提升绞车 JTP-1.2×1P	GCY·JC0032-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.10.10	合格	
3	贵港市金地矿业有限责任公司	喷油双螺杆压缩机 LG-20/8G	GCY·KYJ0054-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.10.10	合格	
4	贵港市金地矿业有限责任公司	水泵 150QJ25-130-15	GCY·PS0028-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.10.10	合格	
5	贵港市金地矿业有限责任公司	喷油双螺杆压缩机 LG-20/8G	GCY·KYJ0055-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.10.10	合格	
6	贵港市金地矿业有限责任公司	喷油双螺杆压缩机 LGJ-20/7G	GCY·KYJ0056-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.10.10	合格	
7	贵港市金地矿业有限责任公司	矿用节能通风机 FKZ(K40)-6	GCY·TF0021-2023 (F)	张学霖、董嵇聪	2023.10.10	合格	

现场照片



金地矿业

时间: 2023.10.10 14:58

地点: 港北区·港北区

经纬度: 23.150258°N, 109.484265°E

今日水印  
- 相机 -  
真实时间

防伪 E4XUUEWVGKD14R

检测员: 张学霖、董嵇聪

2023年10月10日